

OBSAH

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| I. Část matematická | 5 |
| A. Základní početní tabulky | 6 |
| Podrobné návody k použití tabulek | 41 |
| B. Logaritmy čísel | 57 |
| Mantisy dekadických (Briggsových) logaritmů čísel od 1 do 11 009 | 58 |
| Přirozené (Napierovy) logaritmy čísel od 1 do 1509 | 80 |
| Základní poučky o logaritmech | 84 |
| Návod k použití logaritmických tabulek | 85 |
| C. Goniometrie (úhloměrství) | 97 |
| Goniometrické (úhloměrné) funkce | 98 |
| Hodnoty funkcí úhlů rostoucích po 10 minutách od 0° do 90° | 105 |
| Hodnoty sinu a tangenty úhlů, rostoucích po 1 minutě od 0° do 4° | 111 |
| Návod k použití tabulek hodnot goniometrických funkcí | 115 |
| Stanovení hodnot funkcí kladných úhlů větších než 90° | 127 |
| Stanovení hodnot funkcí záporných úhlů | 131 |
| Goniometrické vzorce | 139 |
| D. Pětimístné dekadické logaritmy goniometrických funkcí úhlů od 0° do 90° | 143 |
| Návod k použití tabulek str. 144 až 203 | 204 |
| E. Řešení rovinných ploch | 217 |
| Trigonometrické vzorce pro řešení pravoúhlého trojúhelníka | 218 |
| Trigonometrické věty pro řešení obecného trojúhelníka | 221 |
| Vzorce pro řešení čtverce, obdélníka, lichoběžníka a j. ploch | 238 |
| Vzorce pro řešení kruhu a jeho částí, elipsy a j. ploch | 253 |
| Libovolné rovinné plochy, omezené zčásti nebo zcela křivou čarou | 259 |
| F. Povrchy a objemy těles | 265 |
| Přehled základů aritmetiky a algebry | 286 |
| Počet diferenciální | 358 |
| Počet integrální | 373 |
| Rovnice diferenciální | 392 |
| II. Část odborná | 405 |
| Mir a váhy, převod měr a měrné váhy | 406 |
| Váhy oceli ploché, páskové, široké, čtvercové, šestíhranné a kruhové | 419 |
| Váhy měděných a mosazných tyčí a plechů | 421 |
| Atomová čísla, atomové hmoty a mocenství prvků | 424 |
| Tlak vzdušin, převody jednotek tlaku | 426 |
| Teplota, porovnání teploty ve $^{\circ}\text{C}$ a $^{\circ}\text{F}$, teplo | 430 |
| Tepelná roztaživost, body tavení, tepelná vodivost | 434 |
| Výhřevnost paliv, třídění uhli a koksu | 440 |
| Strojnické kreslení | 443 |
| Značení povrchu, drsnost povrchu součástí | 452 |
| Tolerování rozměrů na výkresech | 460 |
| Označování svařovaných spojů na výkresech | 465 |
| Značky potrubí a jeho příslušenství | 471 |
| Normální průměry a jiné délkové rozměry | 476 |
| Základy lícování a lícovací soustava ISA | 477 |
| Kuželovitost a kužele nástrojové | 497 |
| Materiály | 499 |
| Oceli třídy 10, 11, 12 až 16 | 505 |

| | |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Oceli na odlitky | 545 |
| Barevné kovy tvářené (měď a slitiny mědi) | 551 |
| Lehké kovy tvářené (hliník a slitiny hliníku) | 565 |
| Lehké kovy slévárenské (slitiny hliníku) | 569 |
| Materiál pro kluzná ložiska | 574 |
| Ocel válená tyčová a tvarová | 580 |
| Ocel tažená | 597 |
| Dráty ocelové, měděné a mosazné | 599 |
| Měděné a mosazné tyče a úhelníky | 601 |
| Plechy ocelové tenké, tlusté, na kotle, žebrované | 604 |
| Elektrody pro spojovací svary oceli třídy 10, 11, 12 | 613 |
| Čísla tvrdosti oceli Brinell, Vickers, Rockwell, Shore | 616 |
| Dřevěné trámy, hranoly, prkna, fošny, latě a lišty | 620 |
| Mechanika, pružnost a pevnost | 625 |
| Stručný přehled mechaniky | 626 |
| Stručný přehled pružnosti a pevnosti | 658 |
| Konstrukce částí strojových | 735 |
| Nýty a nýtování | 743 |
| Narážené (lisované) spojení | 775 |
| Zděře | 783 |
| Šrouby | 786 |
| Klíny, pera, kolíky | 875 |
| Čepy, ložiska, hřídele, osy | 807 |
| Spojky a brzdy | 996 |
| Setrvačníky | 1005 |
| Vačky | 1010 |
| Ozubená kola | 1020 |
| Řemenový pohon | 1130 |
| Ocelová a konopná lana | 1158 |
| Řetězový pohon a řetězy | 1176 |
| Klikové ústrojí | 1194 |
| Potrubi a uzavírací přístroje | 1126 |
| Abecední rejstřík hesel | 1269 |