

# OBSAH

Přehled indexů a značek . . . . .	11
<i>I.</i>	
<i>Úvod</i> . . . . .	17
<i>II.</i>	
<i>Usměrňovací diody</i> . . . . .	21
1. Přehled usměrňovacích diod . . . . .	24
2. Voltampérová charakteristika usměrňovacích diod . . . . .	26
2.1. Závěrná charakteristika usměrňovacích diod . . . . .	27
2.1.1. Parametry usměrňovacích diod v závěrném stavu . . . . .	30
2.2. Propustná charakteristika usměrňovacích diod . . . . .	35
2.3. Komutační vlastnosti usměrňovacích diod . . . . .	43
<i>III.</i>	
<i>Tyristory</i> . . . . .	46
3. Přehled tyristorů . . . . .	55
4. Voltampérová charakteristika tyristorů a triaků . . . . .	59
4.1. Vlastnosti blokovací charakteristiky . . . . .	59
4.2. Vlastnosti závěrné charakteristiky . . . . .	61
4.3. Parametry závěrné a blokovací charakteristiky . . . . .	64
5. Vlastnosti propustné charakteristiky . . . . .	66
6. Dynamické vlastnosti tyristorů a triaků . . . . .	74
6.1. Zapínací doba . . . . .	75
6.2. Kritická strmost nárůstu propustného proudu . . . . .	77
6.3. Komutační náboj (komutační doba) . . . . .	79
6.4. Vypínací doba . . . . .	80
6.5. Kritická strmost nárůstu blokovacího napětí . . . . .	82
6.6. Kritická strmost nárůstu komutačního napětí triaků . . . . .	85
7. Vlastnosti obvodu řídící elektronky . . . . .	86
7.1. Vstupní charakteristiky . . . . .	88
7.2. Výkonová zatížitelnost obvodu řídící elektrody . . . . .	91
7.3. Závěrné vlastnosti obvodu řídící elektrody tyristoru . . . . .	92
7.4. Zapínací vlastnosti fototyristorů . . . . .	93
<i>IV.</i>	
<i>Tepelné vlastnosti a proudová zatížitelnost diod a tyristorů</i> . . . . .	95
8. Tepelné parametry . . . . .	95
8.1. Pracovní rozsah teplot křemíkové desky . . . . .	96
8.2. Tepelný odpor a přechodná tepelná impedance . . . . .	98
8.3. Tepelný odpor a přechodná tepelná impedance při impulsním provozu	110
9. Proudová zatížitelnost diod a tyristorů (triaků) . . . . .	117
9.1. Proudová zatížitelnost usměrňovacích diod . . . . .	118
9.2. Proudová zatížitelnost rychlých usměrňovacích diod . . . . .	123
9.3. Proudová zatížitelnost tyristorů . . . . .	125
9.4. Proudová zatížitelnost rychlých tyristorů . . . . .	126
9.5. Proudová zatížitelnost triaků . . . . .	131
10. Proudová přetížitelnost . . . . .	131
<i>V.</i>	
<i>Chlazení</i> . . . . .	135
11. Cesta přenosu tepla . . . . .	135
12. Základní způsoby chlazení . . . . .	137

13.	Výpočet a volba chladičů	144
13.1	Výpočet chladicích desek	144
13.2.	Výběr profilovaných chladičů	149
13.3.	Kapalinové chlazení	151
<b>VII.</b>	<b>Sériové řazení diod a tyristorů</b>	<b>154</b>
14.	Příčiny nerovnoměrného rozdělení napětí	154
14.1.	Nerovnoměrné rozdělení napětí zaviněné rozptylem charakteristik	155
14.2.	Dělení napětí při komutaci diod a tyristorů a při zapínání tyristorů	158
14.3.	Vliv zemní kapacity na nerovnoměrné dělení napětí	163
14.4.	Další možnosti uspořádání napěťových děličů	164
14.5.	Dělící členy pro lavinové diody	165
14.6.	Zapínání sériově řazených tyristorů	166
14.6.1.	Uspořádání obvodů pro přímé zapínání	167
14.6.2.	Obvody pro odvozené zapínání	169
14.7.	Požadavky na řídící impulsy	171
<b>VIII.</b>	<b>Paralelní řazení</b>	<b>172</b>
15.	Vliv rozptylu propustných charakteristik	172
16.	Zlepšení paralelního chodu odpory a vyrovnávacími transformátory	177
17.	Zapínání paralelně pracujících tyristorů	180
<b>XVIII.</b>	<b>Jištění proti přepětí</b>	<b>181</b>
18.	Příčiny vzniku přepětí	181
18.1.	Vstupní přepětí	181
18.2.	Vnitřní přepětí	183
18.3.	Výstupní přepětí	183
19.	Jisticí zařízení a jisticí obvody	185
19.1.	Použití a návrh členů RC	185
19.1.1.	Členy RC proti komutační přepětí	185
19.1.2.	Členy RC proti spínacím přepětím	190
19.2.	Použití polykrystalických jisticích součástek	195
19.3.	Použití monokrystalických jisticích součástek	199
<b>IX.</b>	<b>Jištění tyristorů proti nadměrné strmosti nárustu blokovacího napětí</b>	<b>201</b>
<b>X.</b>	<b>Jištění tyristorů proti nadměrné strmosti nárustu propustného proudu</b>	<b>208</b>
<b>XI.</b>	<b>Jištění proti proudovému přetížení</b>	<b>212</b>
20.	Prostředky pro nadproudové jištění	215
20.1.	Rychlé pojistky	216
20.1.1.	Parametry rychlých pojistek	217
20.1.2.	Postup při volbě pojistek	219
20.1.3.	Volba proudového typu pojistky	220
20.1.4.	Kontrola napěťové zatížitelnosti pojistek	225
20.1.5.	Přepětí při tavení pojistek	226
20.1.6.	Kontrola omezující schopnosti pojistek	226
20.1.7.	Činnost pojistky jako izolačního zařízení	228
20.2.	Jističe	229
20.3.	Stykače a vypínače	230
20.4.	Rychlovypínače stejnosměrného proudu	231
20.5.	Rychlozkratovače	232
21.	Použití řídících obvodů k nadproudovému jištění tyristorů	233
21.1.	Zařízení pro měření proudu	234
21.2.	Porovnávací člen	235
21.3.	Jištění při startování zdrojů	237
21.4.	Příklady komplexních jisticích obvodů	240
22.	Koordinace jisticích prostředků	240

<b>XII.</b>	<b>Zapínání tyristorů a triaků</b>	<b>242</b>
23.	Volba parametrů řidicího signálu	242
24.	Omezení nežádoucích vlivů řidicího obvodu	246
25.	Obvody pro zapínání tyristorů a triaků	248
25.1.	Zapínací obvody tyristorů a triaků	248
26.	Obvody pro fázové řízení tyristorů a triaků	254
26.1.	Řidicí obvody s diskrétními polovodičovými součástkami	258
26.2.	Tranzistorové řidicí obvody	264
26.3.	Integrované řidicí obvody	264
27.	Zesílení řidicího signálu	268
<b>XIII.</b>	<b>Vypínání tyristorů</b>	<b>269</b>
28.	Vypnutí tyristorů přerušením propustného proudu	269
29.	Komutace střídavou napájecí sítí	270
30.	Vlastní komutace	270
31.	Komutace zátěží	275
<b>XIV.</b>	<b>Použití usměrňovacích diod</b>	<b>276</b>
32.	Obvody usměrňovačů	276
32.1.	Zatěžovací charakteristika usměrňovače	283
32.2.	Výpočet zkratových proudů	291
32.3.	Příklady použití usměrňovacích obvodů	293
32.3.1.	Drobné aplikace spotřební a průmyslové elektroniky	293
32.3.2.	Svařovací usměrňovače	298
32.3.3.	Usměrňovače pro průmysl a dopravu	301
32.3.4.	Usměrňovače pro elektrolýzu	303
33.	Usměrňovače pro lokomotivy	308
34.	Diodové jisticí obvody	311
35.	Další použití usměrňovacích diod	315
36.	Vliv rychlých a lavinových diod na vlastnosti jejich aplikací	319
36.1.	Vliv rychlých diod na vlastnosti obvodů	319
36.1.1.	Vliv komutačního náboje na účinnost usměrnění	319
36.1.2.	Vliv komutačního náboje na účinnost měničů	320
36.1.3.	Vliv komutačního náboje na ztrátový výkon v diodách	320
36.1.4.	Vliv komutačního náboje na dimenzování přepěťových ochran	321
36.1.5.	Vliv komutačního náboje nulové diody na zatížení tyristorů	321
36.1.6.	Vliv komutačního náboje na rušení telekomunikačního záření	322
36.2.	Vliv lavinových diod na vlastnosti obvodů	323
<b>XV.</b>	<b>Použití tyristorů a triaků</b>	<b>328</b>
37.	Spínání napětí	328
37.1.	Střídavé spínače	328
37.1.1.	Zapojení výkonových částí jednofázových spínačů	329
37.1.2.	Zapojení výkonových částí trojfázových spínačů	334
37.2.	Stejnosměrné spínače	335
37.2.1.	Vypínání paralelním kondenzátorem	335
37.2.2.	Stejnosměrný spínač s rezonančním obvodem	335
37.2.3.	Stejnosměrný spínač uzpůsobený ke zmenšení strmosti $di_T/dt$ a $dU_D/dt$	338
38.	Přeměna napětí	338
38.1.	Řízené usměrňovače	339
38.1.1.	Souměrné fázové řízení	339
38.1.2.	Řízené usměrňovače s nesouměrným fázovým řízením	352
38.1.3.	Řízené usměrňovače s nuclenou komutací	355
38.2.	Řízené střídavé měniče	357
38.2.1.	Jednofázové střídavé měniče	357
38.2.2.	Trojfázové střídavé měniče	362

38.3.	Pulsní měniče . . . . .	363
38.3.1.	Pulsní měniče pro snižování napětí . . . . .	364
38.3.2.	Pulsní měniče pro zvyšování napětí . . . . .	365
38.3.3.	Rekuperace energie pulsním měničem . . . . .	366
38.3.4.	Reverzační pulsní měniče . . . . .	367
38.3.5.	Základní zapojení pulsních měničů . . . . .	368
38.4.	Střídače . . . . .	371
38.4.1.	Jednofázový dvoupulsní střídač . . . . .	375
38.4.2.	Střídač s dvojitým napájením . . . . .	377
38.4.3.	Můstkové zapojení střídače . . . . .	379
38.4.4.	Trojfázové střídače . . . . .	379
38.4.5.	Řízení výstupního napětí střídačů . . . . .	384
38.4.6.	Stejnosměrné meziobvody střídačů . . . . .	384
38.5.	Závislé měniče kmitočtu (cyklokonvertory) . . . . .	386
XVI.	<i>Měření diod a tyristorů</i> . . . . .	393
39.	Měření voltampérových charakteristik a jejich parametrů . . . . .	393
39.1.	Měření stejnosměrnou metodou . . . . .	393
39.2.	Měření impulsní metodou . . . . .	394
40.	Měření úbytků napětí a propustné charakteristiky . . . . .	396
40.1.	Měření stejnosměrnou metodou . . . . .	396
40.2.	Měření proudem půlsinusového průběhu . . . . .	397
41.	Měření vratného a přídružného proudu . . . . .	399
42.	Měření zapínacího proudu a napětí . . . . .	400
43.	Měření vnitřního tepelného odporu . . . . .	400
44.	Měření přechodné tepelné impedance . . . . .	403
45.	Měření kritické strmosti nárůstu blokovacího napětí . . . . .	404
46.	Měření zapínací doby . . . . .	405
47.	Ověření strmosti nárůstu propustného proudu . . . . .	406
48.	Měření vypínací doby tyristorů . . . . .	408
49.	Měření komutačních vlastností diod a tyristorů . . . . .	409
50.	Měření odolnosti triaků proti strmosti nárůstu komutačního napětí . . . . .	409
51.	Spolehlivost výkonových polovodičových součástek . . . . .	410
51.1.	Udávání spolehlivosti . . . . .	411
51.2.	Odhad intenzity poruch . . . . .	412
51.3.	Zjištování intenzity poruch . . . . .	413
51.3.1.	Vývojové zkoušky bezporuchovosti . . . . .	413
51.3.2.	Provozní zkoušky bezporuchovosti . . . . .	416
51.4.	Činitele ovlivňující spolehlivost . . . . .	416
XVII.	<i>Měření v obvodech měničů</i> . . . . .	420
52.	Izolační zkouška . . . . .	421
53.	Zkouška při malém zatížení . . . . .	422
54.	Proudová zkouška . . . . .	422
55.	Zkouška příslušenství . . . . .	422
56.	Stanovení ztrátového výkonu . . . . .	422
56.1.	Měření ztrátového výkonu při chodu měniče naprázdno . . . . .	423
56.2.	Měření ztrátového výkonu při chodu nakrátko . . . . .	423
57.	Oteplovací zkouška . . . . .	425
58.	Zatěžovací zkouška . . . . .	426
59.	Zkoušky ovládacích obvodů tyristorů . . . . .	426
60.	Ověření jisticích zařízení . . . . .	427
61.	Zkoušky v neobvyklých provozních podmínkách . . . . .	429
	Literatura . . . . .	431
	Rejstřík . . . . .	437