

OBSAH

Úvod 6

1. HISTORIE HUTNICTVÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH 9

Starověké české železářství — Výroba a zpracování železa ve starověku
— Středověké české železářství — Rozvoj železářství v novověku 11

2. MODERNÍ HUTNÍ ZÁVOD 25

3. VÝROBA SUROVÉHO ŽELEZA A OCELI 31

VÝROBA KOKSU 32

Koksovací pece — Obsluha koksovacích pecí — Tvorba koksu —
Vlastnosti koksu — Koksový plyn — Produkty koksovy

VÝROBA SUROVÉHO ŽELEZA 44

Suroviny pro výrobu surového železa — Úprava železných rud

Vysoká pec 47

Tvar vysoké pece — Sazebna — Zavážecí zařízení — Přívod vzduchu
a ohříváče vzduchu — Odvod plynu z pece

Procesy ve vysoké peci 54

Spalování koksu — Změny vsázky působením tepla — Redukční procesy
ve vysoké peci — Nauhliční železa — Tvoření strusky — Ostatní prvky
ve vysoké peci — Souhrnný sled dějů ve vysoké peci

Surové železo 65

Struska 66

Výrobní ukazatelé vysoké pece 67

VÝROBA OCELI 68

Zkujňování surového železa 68

Zkujňování větrem v konvertorech 69


Konvertor — Způsoby zkujňování v konvertorech — Zkujňování
v Bessemerově konvertoru — Zkujňování v Thomasově konvertoru —
Dezoxidace oceli — Konvertorová ocel

Zkujňování v plamenné peci 78

Martinská pec — Pomocná zařízení martinské ocelárny — Žáruvzdorný
materiál — Výchozí suroviny pro martinské zkujňování — Zkujňování
v zásadité peci — Zkujňování v kyselé peci — Způsoby martinské tavby
— Postup při martinské tavbě — Martinská ocel

Zkujňování kyslíkem v kyslíkových konvertorech 92

Kyslíkový konvertor — Výchozí suroviny — Postup zkujňování —
Další způsoby výroby oceli v kyslíkovém konvertoru — Zdroj kyslíku
— Ocel z kyslíkových konvertorů



Výroba oceli v elektrických pecích 97

Oblouková pec — Tavba v obloukové peci — Základní ukazatelé práce obloukových pecí — Indukční pece — Tavba v indukční peci

Odlévání oceli 104

Způsoby odlévání ingotů — Tvary ingotů a jejich struktura — Práce v odlévárně a ve stripovací hale — Velikost ingotů

4. ZPRACOVÁNÍ OCELI 111

TVÁŘENÍ 111

VÁLCOVÁNÍ OCELI 116

Válcovací stolice — Typy válcovacích stolic — Tváření kovu při průchodu mezi válci — Uspořádání válcovacích tratí

VÁLCOVÁNÍ PŘEDVÁLKŮ A PROFILŮ 130

Rozdělení válcovacích tratí 130

Bloková — Sochorová trať — Profilové tratě — Drátová trať

Válcování plechů a pásů 147

Thusté plechy — Tenké plechy — Spojitá pásková trať — Polospojité středopásová trať — Spojitá širokopásová trať — Válcování zastudena

Povrchová úprava plechů a pásů 158

Pokovování v tavenině — Elektrolytické pokovování — Plátování plechů a pásů — Lakování plechů a pásů

Válcování bezešvých trub 166

Děrování — Válcování trubek na Mannesmannově trati — Válcování trubek na Stiefelově trati — Válcování trubek na spojitě trati — Rozšiřování a redukování trubek

Tažení trubek 175

Výroba svařovaných trubek 178

Trubky svařované v peci — Trubky svařované plamenem a elektricky — Použití trubek

Povrchová úprava trubek 181

Pokovené trubky — Trubky plátované kovy — Trubky s nekovovými ochrannými povlaky

Výroba železničních kol 183

Válcování obručí — Válcování kotoučů — Výroba celých železničních kol — Význam válcování

KOVÁNÍ, LISOVÁNÍ A PROTLAČOVÁNÍ 186

Základní způsoby kování 191

Volné kování — Zápustkové kování — Kování na hydraulických lisech — Lisování — Protlačování

Tažení zastudena 197

Tažné stroje — Tažení drátu — Tažení tyčí — Výroba tenkostěnných ohýbaných profilů

Zhotovení formy — Výroba tekutého kovu — Odlévání — Úprava odlitků — Výrobky slévárny

5. OCEL A LITINA 219

Chemicky čisté železo 219

Krystalická stavba železa — Tuhnutí a krystalizace železa

Technické železo 222

Tuhé roztoky jiných prvků v železe — Soustava „železo — karbid železa“

Fyzikální a mechanické vlastnosti oceli a litiny 230

Zkouška tahem — Zkouška houževnatosti — Zkouška tvrdosti —

Význam zkoušek mechanických vlastností — Vliv teploty na mechanické vlastnosti oceli — Technologické zkoušky oceli — Vliv příměsových a legujících prvků na vlastnosti oceli

Tepelné zpracování oceli 242

Žihání oceli — Kalení oceli — Chemickotepelné zpracování oceli

Litina 250

Druhy litiny a jejich vlastnosti — Tepelné zpracování litiny

Rozdělení oceli 254

Příklady použití některých slitinových ocelí — Vlastnosti speciálních ocelí s vysokým obsahem legujících prvků

6. DALŠÍ VÝVOJ HUTNICTVÍ ŽELEZA 259

Nové směry v hutnictví železa 259

Výroba oceli — ukazatel vyspělosti země 264

Závěr 266

Doporučená literatura 268

Rejstřík 269

Obsah 277

Oprava

V obr. 33 na str. 114 má být místo „pevnost, mez průtažnosti, tažnost v kp/mm^2 “ správně „pevnost, mez průtažnosti v kp/mm^2 , tažnost v %“

V obr. 85a na str. 238 má být místo „ kg/mm^2 mkg/cm^2 “ správně „ kp/mm^2 mkp/cm^2 “, místo „teplota“ správně „teplota $^{\circ}\text{C}$ “

V obr. 85b na str. 239 má být místo „ kg/cm^2 “ správně „ kp/mm^2 “