

Předmluva	4
Úvod	5
Technická normalizace	5
Jednotná soustava konstrukční a projektové dokumentace RVHP	8
1. Druhy a normalizace konstrukční dokumentace	9
1.1. Druhy výkresů	9
1.2. Formáty výkresů	10
1.3. Skládání a ukládání výkresů	12
1.4. Měřítka	13
1.5. Kreslení čar na výkresech	14
1.6. Popisování technických výkresů	17
2. Zobrazování na technických výkresech	18
2.1. Promítací metody	18
2.2. Zobrazování na výkresech ve strojírenství	21
2.3. Zjednodušování obrazů	34
2.4. Kreslení průniků	39
3. Kótování	41
3.1. Základní pojmy	41
3.2. Základní pravidla kreslení kótovacích a pomocných čar	42
3.3. Zapisování kót	44
3.4. Soustavy kót	46
3.5. Hlavní zásady kótování	47
3.6. Kótování tvarových prvků na strojních součástech	50
3.7. Vyvolená čísla a normální rozměry	59
4. Předepisování jakosti povrchu	64
4.1. Posuzování drsnosti povrchu	64
4.2. Označování drsnosti povrchu	70
4.3. Příklady předepisování drsnosti povrchu	73
4.4. Předepisování úpravy povrchu a tepelného zpracování	75
4.5. Příklady předepisování úprav povrchu	76
5. Licování	77
5.1. Tolerování délkových rozměrů	77
5.2. Tolerování úhlů a kuželů	84
5.3. Tolerance tvaru a polohy	87
6. Rozměrové obvody	103
6.1. Základní pojmy	103
6.2. Metody výpočtu rozměrových obvodů	105
6.3. Rozměrové obvody roztečí děr	110
7. Strojní součásti	115
7.1. Součásti spojovací	116
7.2. Součásti přenájezdící točivý moment	133
7.3. Valivá ložiska	142
7.4. Pružiny	144
8. Kreslení nerozebiratelných spojení	146
8.1. Kreslení nýtových spojů	146
8.2. Kreslení spojů pájených a lepených	146
8.3. Kreslení spojů sešívaných nití	146
8.4. Kreslení svářovaných spojů	147