

Obsah

	PŘEDMLUVA	8
	PŘEHLED POUŽITÝCH ZNAČEK, VELIČIN A JEDNOTEK.	10
1	FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLU.	19
1.1	Teplotní délková roztažnost	19
1.2	Měrná tepelná kapacita.	19
1.3	Hustota	20
1.4	Tepelná vodivost	21
1.5	Teplotní vodivost	22
2	OBLOUKOVÉ SVAŘOVÁNÍ – ZDROJ DEFORMACÍ	23
3	OMEZOVÁNÍ DEFORMACÍ A VNITŘNÍCH NAPĚTÍ	25
3.1	Celkové ohybové deformace.	25
3.2	Navrhování svařované konstrukce	26
3.3	Napětí a deformace	26
3.4	Vliv postupu svařování.	27
3.5	Žhánění na odstranění pnutí	28
3.6	Upínání a předepínání konstrukčních sestav	28
4	MECHANICKÉ ZPŮSOBY ROVNÁNÍ SVARKŮ	29
4.1	Rovnění za studena	29
4.2	Rovnění za tepla	29
5	ROVNÁNÍ LOKÁLNÍM OHŘEVEM – KYSLÍKOACETYLENOVÝM PLAMENEM.	30
5.1	Tepelná napětí a deformace.	31
5.1.1	Jednoosé tuhé upnutí	31
5.1.2	Jednoosé proměnlivé upnutí	32
5.1.3	Dvouosé upnutí.	35
5.2	Vzory ohřevů	35
5.2.1	Bodový ohřev.	36
5.2.2	Klínový ohřev.	37
5.2.3	Pásový ohřev	40

5.2.4	Přímočarý ohřev	41
5.2.5	Úzký ohřev k vypínání plechů.	42
5.3	Rovnění složitých svařovaných konstrukcí	43
5.4	Mechanické vlastnosti ohřátého materiálu.	44
5.5	Metalurgické účinky ohřevu.	44
5.5.1	Svařitelné oceli nelegované a legované	44
5.6	Austenitické oceli	46
5.7	Hliník a jeho slitiny	46
5.8	Negativní činitele metody rovnání plamenem	46
6	ROVNÁNÍ LOKÁLNÍM INDUKČNÍM OHŘEVEM.	48
6.1	Induktory pro ohřev rovinného povrchu	48
6.1.1	Použití magnetických vodičů	51
6.1.2	Vývoj induktorů.	54
6.1.3	Poznámky ke konstrukci a výrobě induktorů.	56
7	TEORETICKÝ ROZBOR PROBLEMATIKY DEFORMACÍ A JEJICH ODSTRAŇOVÁNÍ LOKÁLNÍM INDUKČNÍM OHŘEVEM	58
7.1	Podmínky vzniku deformací.	58
7.2	Obecná metoda určování deformací při nerovnoměrném ohřevu	59
7.3	Úhlové deformace	63
7.4	Tepelný režim ohřevu	69
7.5	Charakteristika indukčního ohřevu.	73
7.6	Přibližný výpočet elektromagnetických procesů v plochých induktorech	75
7.7	Permeabilita a elektrické veličiny pro ohřev feromagnetických těles	80
7.7.1	Závislost $B_m = f(H_m)$ vyjádřená regresní funkcí	84
7.7.2	Závislost $H_{\text{oct}}^2 \sqrt{\mu_k} = f(H_m)$ vyjádřená regresní funkcí	87
7.7.3	Přehled a užití výsledků empirické regrese	88
7.8	Elektrické a magnetické veličiny pro ohřev částečně feromagnetických těles	89
7.8.1	Permeabilita při ohřevu částečně feromagnetických těles.	95
7.9	Základní elektrické a magnetické veličiny induktoru	96
7.10	Celková účinnost indukčního zařízení.	99
7.11	Optimální frekvence pro indukční ohřev	101
8	PRAKTICKÉ VÝPOČTY	104
8.1	Plastická oblast pro kotlový plech 11 416.1 tloušťky $s_2 = 25$ mm.	104
8.2	Podmínky pro tepelný výpočet u feromagnetických těles	106
	Příkon a doba ohřevu pro různé tloušťky feromagnetické stěny – dvoustupý	
8.2.1	induktor	106
8.3	Geometrické uspořádání smyčky dvoustupého induktoru	108
8.3.1	Výpočet μ_k a a_k v oblasti pod Curieho bodem	110
8.3.2	Výpočet elektrických veličin dvoustupého induktoru a příslušného výkonu indukčního zařízení	111

8.4	Výpočet příkonu do feromagnetického tělesa – jednostopý induktor . . .	114
	Podmínky pro výpočet ohřevu částečně feromagnetického tělesa jedno-	
8.5	pým induktorem	116
	Příkon p_{ost} a doba ohřevu t pro různé tloušťky částečně feromagnetické	
8.5.1	stěny	117
8.6	Stanovení permeability částečně feromagnetického tělesa	119
	Výpočet elektrických veličin jednostopého induktoru a výkonu indukčního	
8.7	zařízení pro částečně feromagnetické těleso	122
8.8	Výpočet optimální frekvence	124
9	ZAŘÍZENÍ NA STROJNÍ ROVNÁNÍ INDUKČNÍM OHŘEVEM . . .	128
9.1	Elektrické schéma indukčního zařízení	128
9.2	Statický měnič kmitočtu se zátěží	130
9.3	Pojízdný portál	131
9.4	Začlenění indukčního ohřevu do výrobního procesu	134
10	PROVOZNÍ HLUČNOST ZAŘÍZENÍ PRO INDUKČNÍ OHŘEV . . .	137
10.1	Měření vibrací a zvýšení frekvence oscilačního obvodu	137
10.2	Hodnocení dosažených výsledků při měření hlučnosti	141
11	TECHNOLOGIE ROVNÁNÍ INDUKČNÍM OHŘEVEM	143
11.1	Odstranění úhlových deformací dvoustopým induktorem	144
11.2	Odstraňování úhlových deformací a průhybů jednostopým induktorem .	144
12	TEORETICKÉ FYZIKÁLNÍ DŮSLEDKY DEFORMACÍ PŘI ROVNÁNÍ INDUKČNÍM OHŘEVEM	147
12.1	Účinek růstu zrn na degradaci plasticity	148
12.2	Vliv strukturálních změn na degradaci mechanických vlastností materiálu	148
12.3	Vliv precipitace na plasticitu materiálu	149
12.4	Vliv hustoty a změny uspořádání dislokací na plasticitu materiálu. . . .	150
13	NEBEZPEČÍ PORUCH SVAROVÝCH SPOJŮ, VYVOLANÉ TEPLOTNĚ DEFORMAČNÍMI CYKLY	153
13.1	Trhliny za tepla	153
13.2	Trhliny za studena	155
14	PŘÍNOSY METODY ROVNÁNÍ SVARKŮ INDUKČNÍM OHŘEVEM	157
15	ÚROVEŇ TECHNIKY INDUKČNÍHO ROVNÁNÍ U NÁS A V ZAHRANIČÍ	159
	POUŽITÁ LITERATURA	164