

Obsah

1	Úvod	9
2	Měrové jednotky	11
3	Chyby měření a statistické metody	20
4	Zdroje tepla ve sklářství	27
5	Paliva, jejich složení a vlastnosti	29
5.1	Paliva tuhá	29
5.2	Paliva kapalná	31
5.3	Paliva plynná	34
5.4	Záměnnost topných plynů	37
6	Elektrická energie	41
7	Rozborové paliv	42
7.1	Paliva tuhá	42
7.1.1	Odběr vzorku paliva	42
7.1.2	Příprava vzorku k rozboru a stanovení hrubé vody	42
7.1.3	Stanovení vody a popela	43
7.1.4	Stanovení spalného tepla a výhřevnosti	43
7.1.5	Stanovení siry	43
7.1.6	Stanovení vodíku a uhlíku	44
7.1.7	Nízkotepelná karbonizační zkouška	44
7.1.8	Analytické přeypočty výsledků laboratorních stanovení	45
7.2	Paliva kapalná	45
7.3	Paliva plynná	46
7.3.1	Plynová analýza Orsatovým přístrojem	46
	Průběh chemických reakcí při absorpci a spalování	46
	Reakce a objemové změny při spalování CO, H ₂ , C ₂ H ₆ a CH ₄	48
	Stanovení sírovodíku	51
	Příprava absorpčních roztoků	51
	Příprava Orsatova přístroje	53
	Analyzátor	55
	Odběr vzorků topných plynů	61
	Příklady analýzy plynů	64
7.3.2	Stanovení obsahu dehtu a vlhkosti v surovém generátorovém plynu	75
8	Spalné teplo a výhřevnost paliv, jejich určení	82
8.1	Stanovení výhřevnosti a spalného tepla plynů z výsledků analýzy	82
8.2	Stanovení výhřevnosti z hustoty	94
8.3	Stanovení výhřevnosti kapalného paliva výpočtem	95
9	Hustota	96

10	Měrné teplo plynů a par	102
11	Spalování paliv	109
11.1	Druhy spalování paliv	109
11.2	Výpočty spalování tuhých, kapalných a plynných paliv	113
11.3	Teplota zápalnosti	133
11.4	Meze výbušnosti	134
11.5	Spalovací rychlosť	136
11.6	Spalovací teplota	137
11.7	Tepelný obsah spalin	138
12	Spalovací vzduch	140
12.1	Vlhkost vzduchu	140
12.2	Barometrický tlak	143
13	Postup při praktickém provozním měření na pecích	148
14	Měření množství paliv a spalovacího vzduchu	150
14.1	Měření množství clonami	150
14.2	Měření množství Prandtlovou (Pitotovou) trubicí	157
14.2.1	Příprava měření Prandtlovou trubicí	158
14.2.2	Příklady měření množství plynu Prandtlovou trubicí za různých provozních podmínek	162
14.2.3	Několik praktických pokynů pro práci s Prandtlovou trubicí a mikromanometrem	168
14.3	Ostatní měřicí zařízení	169
	Rotační průtokoměry	169
	Rotametry	169
	Anemometry	169
15	Určení spotřeby elektrické energie	171
16	Rozbory spalin	174
16.1	Odběr vzorků spalin, vzorkovnice a určení míst odběru	174
16.2	Provádění rozboru spalin	180
17	Měření teplot	184
17.1	Teploměry dilatační, tlakové a odporové	184
17.2	Teploměry termoelektrické	186
17.3	Teploměry radiační	187
17.4	Měření teplot sklářských tavicích pecí	191
17.5	Měření teplot v tunelech chladicích pecí	196
18	Tahy a tlaky	205
18.1	Způsoby měření	205
18.2	Grafická metoda vyhodnocování	212
19	Zvláštní metody a zařízení	215
20	Tepelná bilance sklářských tavicích pecí	218
	Výpočet tepelné bilance z naměřených hodnot, tok tepla pecí a grafické znázornění bilance	219
21	Hodnocení výsledků měření ve vztahu k ostatním ukazatelům sklářské tavicí pece	238

22	Evidenční štítek sklářské tavicí pece	247
23	Sklářské chladicí pece, jejich proměřování a tepelná bilance	250
23.1	Měření teplot	250
23.2	Měření množství tepla pro chladicí pece	251
23.3	Tepelná bilance pásových chladicích pecí	255
24	Závěr	262
	Doporučená literatura	263