

OBSAH

Úvod	11
----------------	----

I. část: Technické výpočty a konstrukční řešení odporových pecí

1. Ohřev a chlazení zboží	17
1.1. Základní početní postupy	17
1.1.1. Stanovení průběhu ohřevu nebo chlazení zboží	17
1.1.2. Sdílení tepla v peci	28
1.2. Fyzikální parametry zboží a vzduchu	33
1.2.1. Základní údaje o kovech	33
1.2.2. Tepelná vodivost v závislosti na teplotě	34
1.2.3. Tepelná vodivost vrstevnatého a porézního zboží	35
1.2.4. Střední měrná teplota c v závislosti na teplotě	37
1.2.5. Sálavost ϵ_n technických povrchů ve směru normály pro různé teploty	39
1.3. Fyzikální parametry suchého vzduchu při tlaku $10\ 332\ \text{kpm}^{-2}$	40
2. Vytápění pecí a sušáren	40
2.1. Ohřev s bezprostředním použitím topných článků	41
2.1.1. Připomínky k řešení pecního prostoru	42
2.1.1.1. Přestup tepla do zboží	42
2.1.1.2. Stejneměrnost ohřevu	43
2.1.2. Rozmístění topení v peci	44
2.1.3. Topné odpory	46
2.1.3.1. Volba druhu vodiče	46
2.1.3.2. Teplota a povrchové zatížení topných článků	47
2.1.3.3. Životnost vodiče	49
2.1.4. Výpočet odporových vodičů slitinových	50
2.1.5. Příprava topných článků	53
2.1.6. Konstrukce a uchycení topných článků	55
2.1.7. Příkon topení a jeho změny	58
2.1.7.1. Volba velikostí příkonu	58
2.1.7.2. Změny příkonu topení	59
2.2. Ohřev prostřednictvím teplotonosných médií	59
2.2.1. Důvody pro použití teplotonosných médií. Jejich druhy	59
2.2.2. Poznámky k zařízením, v nichž používáme teplotonosných médií	62

3. Konstrukční parametry stěn pecí a sušáren	64
3.1. Pevnost a stabilita stěn	67
3.2. Elektrické izolační vlastnosti stěn pecí	67
3.2.1. Odolnost proti elektrickému průrazu	68
3.3. Prostup tepla stěnou pece v ustáleném stavu	68
3.3.1. Prostup tepla jedinou vrstvou izolačního materiálu	68
3.3.2. Prostup tepla několika vrstvami izolačního materiálu	70
3.3.3. Prostup tepla stěnamí se vzduchovými mezerami	72
3.3.4. Prostup tepla profukovanými vzduchovými mezerami	75
3.4. Tepelné ztráty v ustáleném stavu	75
3.4.1. Tepelné ztráty stěnou	75
3.4.2. Tepelné zkraty	76
3.4.3. Vliv tvaru na velikost tepelných ztrát	76
3.4.4. Tepelné ztráty dnem pece	78
3.4.5. Tepelné ztráty otvory	79
3.4.6. Tepelné ztráty dopravníky a jiným pomocným zařízením, opouštějícím přechodné pec	82
3.5. Akumulace tepla ve stěnách pece	83
3.5.1. Určení teplotního pole, ztrát a akumulovaného tepla ve vyzdívce Schmidovou metodou	84
3.5.2. Akumulace tepla v ustáleném stavu	87
3.5.3. Akumulace tepla v neustáleném stavu	88
3.5.4. Doba ohřevu a chladnutí pece	89
3.6. Hospodářská hlediska při volbě vyzdívky	89
3.6.1. Optimální tloušťka vyzdívky	89
3.6.2. Lehké konstrukce stěn pecí	90
3.7. Poznámky ke konstrukci a montáži	91
3.7.1. Základy	91
3.7.2. Vyzdívání	91
3.7.3. Zavěšené izolační stěny	92
3.7.4. Panelové stěny pecí	92
3.7.5. Vysoušení a vyhřívání pecí	93
4. Faktory ovlivňující přestup a prostup tepla	94
5. Nucený oběh vzduchu v pracovním prostoru pece	97
5.1. Podmínky pro nucený oběh vzduchu	98
5.2. Navrhování oběhového systému	100
5.2.1. Tlakové ztráty v systému pro nucený oběh vzduchu	102
5.2.2. Oběhové systémy	110
5.3. Ventilátory	113
5.3.1. Oběžné kolo	113
5.3.2. Spirální skříň	117
5.3.3. Hřídel ventilátoru	118
5.3.4. Chlazení hřídelů a ložisek, uložení, mazání	121
6. Pece s umělými atmosférami a pece vakuové	126
6.1. Vytvořiče	126
6.2. Pece s ochrannými atmosférami	131
6.2.1. Pece se síťovým pásovým dopravníkem	132
6.2.2. Nerovné pece (Hump back)	132
6.2.3. Střásací pece	133
6.2.4. Pece s článkovým dopravníkem	133

6.2.5. Vsádkové pece k cementování	133
6.2.6. Průběžné pece k cementování. Pece s posunovačem	136
6.2.7. Válečkové pece	139
6.2.8. Pece pro průběžné zpracování pásů	139
6.3. Vyzdívky a topení při použití umělých atmosfér. Měření	140
6.3.1. Požadované vlastnosti vyzdívek	140
6.3.2. Výběr topných odporů	140
6.3.3. Měření	141
6.4. Vakuové pece	143
6.4.1. Použití vakuových pecí při tváření a tepelném zpracování kovů	145
6.4.2. Použití vakua při sublimačním nanášení tenkých kovových povlaků	145
6.4.3. Odplyňování kovu v tuhém stavu	145
6.4.4. Další použití	146
6.4.5. Vakuové systémy	147
6.5. Ochranné atmosféry a vakuum v práškové metalurgii	150
7. Regulace teploty v pecích	151
7.1. Regulovaná veličina	152
7.2. Způsoby charakterizování regulovaných procesů	153
7.3. Hlavní činitelé, ovlivňující regulovatelnost zařízení. Zlepšování regulačních vlastností zařízení	159
7.3.1. Obtížnost regulace	159
7.3.2. Úpravy pecí, zlepšující jejich regulační vlastnosti.	161
7.4. Aplikace regulátoru na daný proces	170
7.4.1. Obecná kritéria pro volbu regulátoru	170
7.4.2. Vliv regulátoru na skutečnou velikost regulační plochy	172
7.5. Typy regulátorů a jejich použití	173
7.5.1. Spojité regulátory	173
7.5.2. Dvoupolohový regulátor	179
7.5.3. Impulsové regulátory	186
7.6. Rozvětvené jednoparametrové regulační obvody	187
7.6.1. Obvody s pomocnou akční veličinou	187
7.6.2. Obvody s pomocnou měřenou veličinou	187
7.7. Teploměry	189
7.7.1. Chyby měření při použití běžných teploměrů.	190
7.7.2. Zpoždění údaje teploměru	194
7.8. Jištění proti náhlému stoupnutí teplot	198
8. Servomechanismy	199
8.1. Jednotlivě zařazené mechanismy a komplexní řešení synchronizovanými mechanismy	199
8.2. Volba servomechanismů	201
8.3. Hydraulické mechanismy na pecích	202
8.3.1. Hlavní výhody a nevýhody hydraulických mechanismů	202
8.3.2. Porovnání hydraulických mechanismů s pneumatickými a elektrickými	203
8.3.3. Poznámky k navrhování hydraulických mechanismů pro pece	205
8.4. Pomocné mechanismy a zařízení na pecích. Doprava pecním prostorem	207
8.4.1. Dopravníky	207
8.4.2. Pohony dopravníků	211
8.4.3. Jiné druhy dopravy	212
8.5. Hlavní tendence v mechanizaci a automatizaci tepelného zpracování	213
8.5.1. Volba druhu mechanizace a automatizace	214
8.5.2. Automatizace kontroly	215

8.5.3. Organizace řízení pecí	216
9. Materiály	217
9.1. Volba materiálů	217
9.2. Kovové konstrukční materiály	234
9.2.1. Použití	234
9.3. Žárovzdorné keramické materiály	240
9.3.1. Vlastnosti žárovzdorných materiálů	241
9.3.2. Přehledy vlastností běžných žárovzdorných staviv	246
9.3.3. Žárovzdorné hmoty pro nejvyšší teploty (1 400 až 2 800 °C)	246
9.3.4. Žárovzdorné cihly a kameny	247
9.3.5. Zrněná staviva	260
9.3.6. Tepelně izolující materiály	261
9.3.7. Izolanty do teploty 150 °C, chladírenské a stavební	261
9.3.8. Nosníky topných odporů	268
9.4. Vlastnosti odporových materiálů pro topné články	269
9.4.1. Topná tělesa pro teploty do 1 300 °C	269
9.4.2. Topná tělesa pro teploty vyšší než 1 300 °C	272
9.5. Antivibrační nátěry	272

II. část: Technické výpočty a konstrukční řešení sušáren

10. Sušení kusového zboží	277
10.1. Přenos a vedení tepla	279
10.2. Průběh sušení	280
11. Sušárny, u nichž ohřev probíhá za barometrického tlaku	287
11.1. Volba typu sušárny a provozní podmínky sušení	287
11.1.1. Vsádkové sušárny	288
11.1.2. Průběžné sušárny	289
11.2. Potřebné množství a rychlost vzduchu	290
11.3. Potřebné množství tepla	290
11.4. Potřebná doba sušení	291
11.4.1. Rychlost odpařování. Shepherdův diagram	291
11.4.2. Hlavní faktory, ovlivňující rychlost sušení	293
11.5. Topné články. Jejich umístění	294
11.6. Uspořádání sušicího prostoru	295
11.6.1. Proudění v sušárně	295
11.6.2. Rovnoměrnost sušení	296
11.7. Měření a regulace	297
11.8. Odpařování rozpouštědel	297
11.8.1. Sušení nátěrů	298
11.8.2. Vypalování nátěrů při vysokých teplotách	299
12. Vakuové sušárny	300
12.1. Volba typu sušárny a podmínek sušení	300
12.2. Odpařování vody ve vakuu	301
12.3. Potřebná doba sušení	302
12.4. Topné články	302
12.5. Vývěvy	303
12.5.1. Volba druhu vývěvy	304
12.5.2. Dimenzování vývěv	308

12.6. Rozvod vakua	309
12.6.1. Výpočet vodivosti rozvodů	309
12.7. Měření a regulace	310
III. část: Technicko-hospodářské úvahy a výpočty	
13. Ekonomické bilancování a vyhodnocování projektů a provozu pecí	311
13.1. Stanovení ekonomické efektivity investice	312
13.2. Ekonomické hodnocení ve stadiu projektové přípravy	315
13.3. Metodika stanovování spotřebních charakteristik a norem elektrické energie při (plánování) provozu elektrických pecí	320
13.3.1. Postup při odvozování charakteristik v závislosti na objemu výroby	322
13.3.2. Metoda nejmenších čtverců	323
13.3.3. Zjednodušená metoda (skupinová metoda)	324
13.3.4. Určování charakteristik a normocharakteristik střední progresse	325
13.3.5. Určování progresivní charakteristiky a normocharakteristiky na základě technické analýzy	326
13.3.6. Kontrola spotřebních energetických norem	327
13.3.7. Problematika normování spotřeby elektrické energie na základě hrubé hod- noty výroby	328
13.3.8. Problematika normování spotřeby elektrické energie v závislosti na odpraco- vaných hodinách, provozních hodinách zařízení a normohodinách	330
14. Všeobecné připomínky a poznámky k hospodářským úvahám	333
14.1. Tendence ve vývoji elektrotepelných odporových zařízení	333
14.2. Zadání a grafy pracovního režimu	334
14.3. Pracovní metody	335
14.4. Technicko-hospodářské ukazatele	336
14.5. Analýza ekonomického efektu automatizační výstroje pecí	337
Literatura	340