

Obsah

	Předmluva	7
	Seznam základních označení	8
1	Úvod	9
	Literatura ke kap. 1	10
2	Základy teorie vedení tepla a termoelasticity	12
2.1	Diferenciální rovnice vedení tepla. Počáteční podmínka.	
	Okrajové podmínky	12
2.2	Základy teorie podobnosti. Čísla podobnosti	21
2.3	Vyšetření teplotního napětí	25
	Literatura ke kap. 2	29
3	Metody řešení okrajových úloh vedení tepla	30
3.1	Analytické metody	31
3.1.1	Metoda separace proměnných	31
3.1.2	Řešení pomocí Laplaceova zobrazení	37
3.2	Metoda konečných prvků	43
	Literatura ke kap. 3	51
4	Řešení konkrétních úloh vedení tepla a teplotního napětí	52
4.1	Teplotní pole a napjatost v desce stálé tloušťky	52
4.1.1	Nekonečná deska s dokonalou izolací na jednom povrchu	52
4.1.1.1	Lineární změna teploty obtékajícího média	57
4.1.1.2	Skoková změna teploty obtékajícího média	76
4.1.1.3	Kosinusová změna teploty obtékajícího média	78
4.1.1.4	Střídavá skoková změna teploty obtékajícího média	86
4.1.1.5	Obecně proměnlivá teplota obtékajícího média. Duhamelův princip	94
4.1.2	Nekonečná deska stálé tloušťky bez izolace	96
4.1.2.1	Skoková změna teploty média na jednom povrchu	97
4.1.2.2	Skoková změna součinitele přestupu tepla na jednom povrchu	108
4.1.3	Deska konečných rozměrů	137
4.2	Teplotní pole a napjatost ve válcu	140
4.2.1	Radiální teplotní pole a napjatost v dutém válcu nekonečně dlouhém, dokonale izolovaném na vnějším povrchu	140
4.2.1.1	Lineární změna teploty protékajícího média	144
4.2.1.2	Skoková změna teploty protékajícího média	153
4.2.1.3	Kosinusová změna teploty protékajícího média	154
4.2.2	Radiální teplotní pole a napjatost v plném válcu nekonečně dlouhém	159
4.2.2.1	Lineární změna teploty obtékajícího média	160
4.2.2.2	Skoková změna teploty obtékajícího média	167

4.2.2.3	Kosinusová změna teploty obtékajícího média	167
4.2.3	Nekonečně dlouhý válec s vnitřními zdroji	172
4.2.4	Osově proměnné teplotní pole v tenkostenném válci	184
4.2.4.1	Teplotní pole a napjatost v tenkostenné trubce v oblasti přirubového spoje	184
4.2.4.2	Vliv náhlé změny tloušťky stěny	195
4.2.4.3	Vliv náhlé změny součinitele přestupu tepla v osovém směru	216
4.3	Teplotní pole a napjatost v kouli	226
4.3.1	Dutá koule dokonale izolovaná na vnějším povrchu	226
4.3.1.1	Lineární změna teploty média	230
4.3.1.2	Skoková změna teploty média	239
4.3.1.3	Kosinusová změna teploty média	240
4.3.2	Plná koule	245
4.3.2.1	Lineární změna teploty média	246
4.3.2.2	Skoková změna teploty média	252
4.3.2.3	Kosinusová změna teploty média	252
	Literatura ke kap. 4	256
5	Vliv proměnlivosti teploty na vlastnosti materiálu	258
	Literatura ke kap. 5	264
6	Základy operátorového počtu. Laplaceova transformace	265
6.1	Laplaceovo zobrazení (přímé)	265
6.2	Zobrazení derivace	267
6.3	Zpětné zobrazení	267
6.4	Pravidla operátorového počtu	268
6.5	Řešení diferenciálních rovnic použitím operátorového počtu	274
	Operátorový slovník	275
	Literatura ke kap. 6	280