

Spis treści

Wstęp	7
Literatura	9
1. Termodynamika przemian fazowych	11
1.1. Wstęp	11
1.2. Równowaga termodynamiczna objętości faz	12
1.3. Termodynamika powierzchni rozdziału faz	27
1.4. Termodynamika procesów nierównowagowych	35
1.5. Termodynamika przemian fazowych przy wzroście kryształów	43
Literatura	50
2. Zarodkowanie kryształów	52
2.1. Wstęp	52
2.2. Klasyczne teorie zarodkowania homogenicznego	53
2.3. Klasyczne teorie zarodkowania heterogenicznego	64
2.4. Atomistyczne teorie zarodkowania	83
2.5. Teorie zarodkowania oparte na mikroskopowych równaniach kinetycznych	91
Literatura	101
3. Teorie wzrostu monokryształów	104
3.1. Wstęp	104
3.2. Zarys klasycznych teorii wzrostu monokryształów	107
3.3. Struktura powierzchni wzrostowych	115
3.4. Modele wzrostu monokryształów Volmera, Kossela, Franka, Stranskiego i Kaiszewa oraz wzrostu normalnego	146
3.5. Teoria Burtona, Cabrera i Franka (teoria BCF)	158
3.6. Wzrost monokryształu z fazy pary	173
3.7. Wzrost monokryształów z roztworów	189
3.8. Wzrost monokryształu z ciekłego stopu	201
3.9. Oddziaływanie rosnącego monokryształu z domieszkami	210
3.10. Trawienie monokryształów	219
3.11. Kinematyczna teoria ruchu stopni wzrostowych	221
Literatura	232
Skorowidz	236