

OBSAH

| | |
|--|------------|
| I. Část matematická | 5 |
| A. Základní početní tabulky | 6 |
| Podrobné návody k použití tabulek | 41 |
| B. Logaritmy čísel | 57 |
| Mantisy dekadických (Briggsových) logaritmů čísel od 1 do 11 009 | 58 |
| Přirozené (Napierovy) logaritmy čísel od 1 do 1509 | 80 |
| Základní poučky o logaritmech | 84 |
| Návod k použití logaritmických tabulek | 85 |
| C. Goniometrie (úhloměrství) | 97 |
| Goniometrické (úhloměrné) funkce | 98 |
| Hodnoty funkcí úhlů rostoucích po 10 minutách od 0° do 90° | 105 |
| Hodnoty sinu a tangenty úhlů, rostoucích po 1 minutě od 0° do 4° | 111 |
| Návod k použití tabulek hodnot goniometrických funkcí | 115 |
| Stanovení hodnot funkcí kladných úhlů větších než 90° | 127 |
| Stanovení hodnot funkcí záporných úhlů | 131 |
| Stanovení úhlů od 0° do $\pm 360^\circ$ z kladných hodnot funkcí | 132 |
| Stanovení úhlů od 0° do $\pm 360^\circ$ ze záporných hodnot funkcí | 134 |
| Goniometrické vzorce | 139 |
| D. Pětimístné dekadické logaritmy goniometrických funkcí úhlů od 0° do 90° | 143 |
| Návod k použití tabulek str. 144 až 203 | 204 |
| E. Řešení rovinných ploch | 217 |
| Řešení pravoúhlého trojúhelníka | 218 |
| Řešení obecného trojúhelníka | 221 |
| Libovolné rovinné plochy | 259 |
| F. Povrchy a objemy těles | 265 |
| II. Část odborná | 285 |
| Míry a váhy | 286 |
| Těžiště | 304 |
| Momenty setrvačnosti a momenty odporu | 312 |
| Přehled a číselné označení konstrukčních ocelí | 326 |
| Ocel válená | 338 |
| Ocel tažená | 356 |
| Plechy, pruhy a pásy | 365 |
| Nýty | 375 |
| Klíny a pera | 379 |
| Šroubové závity | 382 |
| Šrouby, matice, podložky, závlačky, kolíky | 397 |
| Potrubí | 425 |
| Určení obvodové rychlosti, obvodové síly a převod. poměru | 447 |

| | |
|--|------------|
| Pohon řemenový | 456 |
| Lana. Řetězy | 463 |
| Základy lícování a lícovací soustava ISA | 477 |
| III. Část - Dílenské a technologické tabulky | 497 |
| Oceli a jejich tepelné zpracování | 498 |
| Tvrďost Brinella, Rockwella, Vickerse, Shora | 516 |
| Oceli úhlíkové a slitinové na odlitky | 520 |
| Přehled o úsporném použití nástroj. oceli | 522 |
| Třídění odpadu ocelí podle složení | 528 |
| Přehled surových želez a litin | 535 |
| Přehled lehkých kovů slévárenských a tvářených | 539 |
| Frézování | 543 |
| Vrtání | 545 |
| Soustružení | 561 |
| Brusivo, brusné pomůcky a nástroje | 572 |
| Měření. Měření závitů měřicími drátky | 580 |
| Ozubená kola | 587 |
| Výpočty převodů ozubených kol | 609 |
| Strojnické výkresy | 644 |
| Sovětské lícovací tabulky OST | 662 |
| Body tání a tuhnutí, teploty C a F | 670 |
| Značky, atomová čísla a atomové hmoty prvků | 674 |
| Tabulky z konstrukce obráběcích strojů | 676 |
| Seznam některých československých norem strojnických | 683 |
| Rejstřík | 685 |

ČÁST MATEMATICKÁ

A

Základní početní tabulky.

| | |
|--|----------|
| Mocniny a odmocniny čísel | 6 |
| Pořady číslic v převrácených hodnotách čísel | až 25 |
| Obvody a obsahy kruhů | |
| Mocniny a odmocniny některých zlomků | 26 |
| Přibližné hodnoty vzniklé z čísel π a g | 26 |
| Kmenná čísla a rozklad složených čísel v součin kmenných čísel nebo jejich mocnin. | 28 |
| Převod stupňů na minuty nebo na sekundy v míře šedesátinné a naopak | 33 |
| Převod minut a sekund v míře šedesátinné na stupně v téže míře a naopak | 34 |
| Převod úhlů v míře šedesátinné na úhly v míře setinné a naopak | 35 |
| Převod úhlů v míře šedesátinné na úhly v míře absolutní. Hodnoty $\text{arc } \alpha^0$, $\text{arc } \alpha'$, $\text{arc } \alpha''$ | 38 |
| Převod úhlů v míře setinné na úhly v míře absolutní. Hodnoty $\text{arc } \alpha^g$, $\text{arc } \alpha'$, $\text{arc } \alpha''$ | 54 |
| Délky oblouků, stonásobné délky tětv, stonásobné výšky a stonásobné obsahy kruhových úsečí pro poloměr = 1 a pro středové úhly ve stupních, minutách a sekundách | 38 |
| Poloměry kružnic opsaných a vepsaných pravidelným úhelníkům. Strany a obsahy pravidelných úhelníků | 40 |
| Podrobné návody k použití tabulek | 41 až 56 |