

# Obsah

|   |    |
|---|----|
| <b>1. Předmluva</b>   | 9  |
| <b>2. Rozdíl mezi konstrukcí nýtovanou, litou, kovanou a svařovanou</b> | 11 |
| Nýtované a svařované konstrukce   | 11 |
| Výkovky a svařované konstrukce  | 14 |
| Odlity a svařované konstrukce (svařence)                                | 16 |
| <b>3. Výpočet svařovaných konstrukcí – výpočet svařovaných spojů</b>    | 22 |
| Činitelé ovlivňující výpočet svařovaných konstrukcí                     | 22 |
| Výpočet svarových spojů   | 23 |
| Dovolená namáhání   | 23 |
| Součinitel hodnocení svaru  | 24 |
| Namáhání svarového spoje klidně působícím zatížením                     | 25 |
| Tupé (stykové) svary  | 25 |
| Koutové svary   | 28 |
| Vzorce pro často používané svařované spoje – statické namáhání          | 30 |
| Namáhání svarového spoje na únavu                                       | 33 |
| Mez únavy základního materiálu  | 35 |
| Mez únavy svarových spojů   | 35 |
| Mez únavy stykových svarů   | 36 |
| Mez únavy koutových svarů   | 38 |
| Rohová spojení namáhaná na únavu  | 39 |
| Výpočet svařovaných konstrukcí namáhaných na únavu                      | 40 |
| Bezpečnost proti dosažení meze únavy (požadovaná)                       | 45 |
| Stanovení meze únavy svarových spojů podle Thuma a Erkera               | 46 |

|  |            |
|--|------------|
| Stanovení meze únavy svarových spojů podle norem ČSN<br>05 0110 a 73 6204 . . . . .              | 49         |
| Stykové svary . . . . .  | 50         |
| Koutové svary . . . . .  | 50         |
| Větší využití dovolených namáhaní při výpočtu koutových<br>svarů podle LZ . . . . .              | 51         |
| Stanovení výsledných napětí ve svarových spojích kombi-<br>nované namáhaných na únavu . . . . .  | 53         |
| Příklady výpočtu svářovaných konstrukcí na únavu . . . . .                                       | 54         |
| Křehké lomy svářovaných konstrukcí . . . . .   | 62         |
| Účinek nízkých teplot na vznik křehkého lomu ve svarovém<br>spoji (přechodové teploty) . . . . . | 64         |
| Účinek vnitřních pnutí z hlediska meze únavy . . . . .   | 66         |
| Odstranění vnitřních pnutí tepelným zpracováním a mecha-<br>nickým uvolňováním . . . . .         | 70         |
| <b>4. Navrhování svařovaných konstrukcí . . . . .</b>  | <b>7</b>   |
| Značení svarů na výkresech . . . . .   | 74         |
| Druhy svarů . . . . .  | 74         |
| Stykové spoje . . . . .  | 76         |
| Rohové spoje . . . . .   | 77         |
| Spoje tvaru T . . . . .  | 77         |
| Lemové spoje . . . . .   | 78         |
| Přeplátované spoje . . . . .   | 78         |
| Druhy svařovaných konstrukcí . . . . .   | 78         |
| Konstrukce deskové . . . . .   | 78         |
| Konstrukce skříňové . . . . .  | 80         |
| Konstrukce komůrkové . . . . .   | 81         |
| Konstrukce skořepinové . . . . .   | 83         |
| Konstrukce příhradové . . . . .  | 84         |
| Detaily svařovaných konstrukcí . . . . .   | 88         |
| Detaily plnostěnných konstrukcí . . . . .  | 88         |
| Detaily příhradových konstrukcí . . . . .  | 92         |
| Příklady svařovaných konstrukcí (strojních) . . . . .  | 95         |
| Výroba svařovaných ocelových konstrukcí a zařízení . . . . .                                     | 107        |
| Svařování nádob . . . . .  | 107        |
| Výroba nádob . . . . .   | 110        |
| Připomínky k sestavování a stehování konstrukci . . . . .  | 111        |
| <b>5. Oceli pro svařování . . . . .</b>  | <b>113</b> |
| Svařitelnost ocelí – stupně svařitelnosti . . . . .  | 113        |
| Rozdělování a označování ocelí podle norem ČSN a jejich<br>svařitelnost . . . . .                | 114        |
| Oceli obvyklých jakostí třídy 10 . . . . .   | 114        |
| Oceli jakostní třídy 11 . . . . .  | 115        |
| Konstrukční oceli ušlechtilé . . . . .   | 115        |
| Oceli na odlitky . . . . .   | 117        |
| Válcované oceli . . . . .  | 118        |
| Plechy a trubky . . . . .  | 119        |
| Vliv prvků na svařitelnost ocelí . . . . .   | 119        |
| Zkoušky svařitelnosti základního materiálu . . . . .   | 125        |
| Nepřímé zkoušky svařitelnosti . . . . .  | 125        |
| Přímé zkoušky svařitelnosti . . . . .  | 126        |

|   |            |
|---|------------|
| Zkoušky svařitelnosti ocelí běžně používaných . . . . .   | 126        |
| Zkoušky svařitelnosti ocelí se zaručenou odolností proti stárnutí . . . . .   | 128        |
| Zkouška svařitelnosti ocelí pro nízké teploty . . . . .   | 128        |
| Zkouška svařitelnosti vývojových ocelí . . . . .  | 128        |
| Doplňkové zkoušky . . . . .   | 129        |
| Zkouška chemickým rozborem . . . . .  | 130        |
| Zkoušky bez porušení svařeného spoje . . . . .  | 131        |
| Zkoušky prozařování . . . . .   | 131        |
| Zkoušky magnetické polévaci . . . . .   | 131        |
| Zkoušky ultrazvukem . . . . .   | 132        |
| Zkoušky fluorescenční . . . . .   | 132        |
| Zkouška barevné indikace . . . . .  | 132        |
| <b>6. Tepelné zpracování ocelí před svařováním a po něm . . . . .</b>   | <b>133</b> |
| Vliv rychlosti a výše ohrevu při tepelném zpracování . . . . .  | 133        |
| Vliv ochlazovací rychlosti . . . . .  | 134        |
| Přechřev při svařování . . . . .  | 135        |
| Tepelná zpracování svařeného spoje . . . . .  | 137        |
| Popouštění . . . . .  | 137        |
| Zušlechtování . . . . .   | 138        |
| Žíhání k odstranění prutí . . . . .   | 138        |
| Normalizační žíhání . . . . .   | 139        |
| Žíhání na měkkoo . . . . .  | 140        |
| Označování tepelného zpracování . . . . .   | 140        |
| Křehkost oceli při popouštění a po svařování . . . . .  | 141        |
| <b>7. Oblasti použití tavného svařování při stavbě konstrukcí . . . . .</b>   | <b>142</b> |
| Svařování elektrickým obloukem . . . . .  | 142        |
| Ruční svařování obalenými elektrodami . . . . .   | 142        |
| Svařování pod tavidlem . . . . .  | 143        |
| Zařízení pro svařování pod tavidlem . . . . .   | 145        |
| Svařování elektrickým obloukem v proudu ochranného plynu . . . . .  | 146        |
| Svařování v ochranné atmosféře argonu (argonarc) . . . . .  | 146        |
| Svařování v ochranné atmosféře kysličníku uhličitého . . . . .  | 147        |
| Svařování pod roztavenou struskou (elektrotruskové svařování) . . . . .   | 148        |
| <b>8. Přehled a použití elektrod, svařovacích drátů a tavidel pro svařování . . . . .</b>   | <b>151</b> |
| Obalené elektrody pro ruční svařování . . . . .   | 151        |
| Značení elektrod . . . . .  | 151        |
| Přehled spojovacích elektrod pro svařování uhlíkových ocelí obvyklých jakostí a ušlechtilých ocelí uhlíkových (svařovací dráty) . . . . .   | 154        |
| Přehled spojovacích elektrod pro svařování ušlechtilých ocelí slitinových . . . . .   | 157        |
| Přehled spojovacích elektrod pro svařování ušlechtilých ocelí slitinových, korozivzdorných a žáruvzdorných ocelí (elektrody a svařovací dráty); přídavné tyčinky pro svařování speciálních ocelí a slitin . . . . . | 160        |

|   |            |
|---|------------|
| Přídavný drát a tavidlo pro automatické svařování pod tavidlem a elektrostruskové svařování . . . . . | 166        |
| Dráty pro svařování pod tavidlem . . . . .  | 166        |
| Tavidla . . . . .   | 166        |
| <b>9. Deformace a pnutí při svařování . . . . .</b>   | <b>169</b> |
| Činitelé ovlivňující velikost pnutí . . . . .   | 170        |
| Ohřev . . . . .   | 170        |
| Tuhost svařované konstrukce . . . . .   | 171        |
| Metalurgické vlastnosti použitých materiálů . . . . .   | 171        |
| Druhy deformací vzniklých svařováním . . . . .  | 172        |
| Příčné deformace . . . . .  | 172        |
| Podélné deformace . . . . .   | 173        |
| Úhlové deformace . . . . .  | 174        |
| Způsoby používané k zmenšení pnutí a deformací . . . . .  | 175        |
| Příklad postupu při svařování velkých svařenců . . . . .  | 178        |
| <b>10. Svařování uhlíkových ocelí a ušlechtilých ocelí slitinových . . . . .</b>                      | <b>182</b> |
| Konstrukční oceli uhlíkové obvyklých jíkostí . . . . .  | 182        |
| Konstrukční oceli ušlechtilé uhlíkové . . . . .   | 184        |
| Svařování ocelí velké pevnosti . . . . .  | 185        |
| Svařování litých uhlíkových ocelí . . . . .   | 187        |
| Svařování ušlechtilých ocelí slitinových . . . . .  | 188        |
| Oceli jakostní třídy 13 . . . . .   | 188        |
| Oceli jakostní třídy 14 . . . . .   | 188        |
| Oceli jakostní třídy 15 . . . . .   | 189        |
| Oceli jakostní třídy 16 . . . . .   | 191        |
| Oceli jakostní třídy 17 . . . . .   | 192        |
| Svařování austenitických ocelí . . . . .  | 195        |
| Potlačení mezikrystalové koroze austenitických svarových spojů . . . . .                              | 196        |
| Postup svařování austenitických ocelí . . . . .   | 198        |
| Svařování úsporných ocelí s dvojfázovou strukturou . . . . .  | 200        |
| Svařování odlitků ze slitinových ocelí . . . . .  | 200        |
| Svařování slitin s velkým obsahem niklu . . . . .   | 203        |
| Svařování plátovaných ocelí . . . . .   | 204        |
| Svařování ocelí rozdílných strukturních bází – svařování feritických ocelí s austenitickými . . . . . | 205        |
| Svařování ocelí různých značek stejné báze . . . . .  | 209        |
| <b>Normy . . . . .</b>  | <b>211</b> |
| <b>Použitá a doporučená literatura . . . . .</b>  | <b>212</b> |