

# Obsah

<b>4 ZÁKLADY TEORIE CHYB</b>	<b>3</b>
4.1 Druhy chyb . . . . .	3
4.2 Experimentální chyby jednokomponentních měření . . . . .	3
4.3 Gaussův normální zákon rozdělení . . . . .	4
4.4 Stanovení střední hodnoty, střední kvadratické odchylky a experimentální chyby měření . . . . .	5
4.5 Výpočet chyb používaných v laboratorním cvičení . . . . .	7
4.6 Chyby vícekomponentních měření, zákon šíření chyb . . . . .	9
4.7 Lineární regrese metodou nejmenších čtverců . . . . .	11
4.8 Nelineární regresní funkce . . . . .	13
4.9 Kvadratická regrese metodou nejmenších čtverců . . . . .	14
<b>5 ZPRACOVÁNÍ EXPERIMENTÁLNÍCH DAT</b>	<b>16</b>
5.1 Numerické zpracování . . . . .	16
5.1.1 Postupná metoda . . . . .	16
5.1.2 Lineární interpolace . . . . .	17
5.1.3 Lineární extrapolace . . . . .	17
5.1.4 Metoda nejmenších čtverců a metoda skupinová . . . . .	18
5.2 Grafické zpracování dat . . . . .	18
<b>6 INSTRUMENTÁLNÍ VYBAVENÍ LABORATORNÍCH CVIČENÍ</b>	<b>21</b>
6.1 Časová měřidla . . . . .	21
6.2 Váhy . . . . .	22
6.3 Teploměry . . . . .	22
6.4 Měřidla elektrických veličin . . . . .	22
6.5 Měřidla osvětlení . . . . .	23
<b>7 PROTOKOL O MĚŘENÍ</b>	<b>24</b>
<b>8 ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO PRÁCI V LABORATOŘI</b>	<b>25</b>
8.1 Příprava na laboratorní cvičení . . . . .	25
8.2 Průběh laboratorního cvičení . . . . .	25
8.3 Provozní řád . . . . .	25
<b>9 MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN</b>	<b>26</b>
9.1 Frekvenční závislost činitele zvukové pohltivosti . . . . .	26
<b>10 MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VELIČIN</b>	<b>29</b>
10.1 Stanovení rezistance přímou metodou . . . . .	29
10.2 Stanovení kapacity kondenzátoru přímou metodou . . . . .	31
10.3 Stanovení indukčnosti a kvality cívky přímou metodou . . . . .	32
10.4 VA charakteristika polovodičové diody . . . . .	34
10.5 Stanovení výstupní charakteristiky tranzistoru . . . . .	37
10.6 Stanovení náboje elektronu z charakteristiky tranzistoru . . . . .	39
<b>11 MĚŘENÍ TERMICKÝCH VELIČIN</b>	<b>42</b>
11.1 Stanovení měrné tepelné kapacity pevných látek kalorimetrem . . . . .	42
11.2 Stanovení součinitele teplotní roztažnosti . . . . .	45
11.3 Stanovení měrné tepelné vodivosti cihly nestacionární metodou . . . . .	47
11.4 Stanovení adiabatické Poissonovy konstanty vzduchu . . . . .	50
11.5 Stanovení cejchovní křivky termočlánku . . . . .	52
11.6 Stanovení cejchovní křivky termistoru . . . . .	54
11.7 Stanovení cejchovní křivky termodiody . . . . .	56
<b>12 MĚŘENÍ FOTOMETRICKÝCH VELIČIN</b>	<b>58</b>
12.1 Závislost součinitele absorpce světla v průsvitných látkách na vlnové délce světla . . . . .	58
12.2 Stanovení celkového světelného toku bodového zdroje . . . . .	59