

Obsah	
Summary	2
Souhrn	3
Klíčová slova	4
Obsah	5
Úvod	6
Horké zkoušky	8
Technické problémy při spouštění klasické části jaderné elektrárny Temelín	10
1. Ukmitávání potrubí odvodnění VT převáděcího potrubí mezi VT regulačními ventily a VT dílem turbíny	11
2. Rubbing NT rotoru turbíny o stator,	16
3. Vibrace a tlakové rázy v systému hydraulické regulace,	23
4. Zkratky v budícím obvodu generátoru	24
5. Prasknutí parního převáděcího potrubí mezi VT regulačním ventilem a VT dílem turbíny	26
Literatura	28
CV autora	29
Příloha 1.: Historie výstavby JE Temelín v datech	31