

Obsah

8	Poznámka editora a autora několika statí
13	1. Úvod. Polička a její mariánský obelisk
16	1.2. Počátek příprav restaurování památky
18	2. Možný modelový projekt první fáze restaurování památky
20	3. Práce prováděné v období přípravy restaurátorského zásahu
23	4. Výběrové řízení na dodavatele první etapy restaurování mariánského obelisku v Poličce – interdisciplinární restaurátorský průzkum
24	5. Časový postup přípravných prací – interdisciplinární restaurátorský průzkum
26	6. Význam a cíle shromažďování informací o restaurovaném díle
31	7. Základní historické údaje o památce připravované k restaurování
33	7.1. Existence – proměny – památky v čase
37	7.2. První oprava – autorská úprava mariánské statue (1741–1743)
39	7.3. Opravy mariánské statue v 19. století
41	7.4. Opravy mariánské statue ve 20. století
43	7.5. Restaurování mariánského sloupu v Poličce v posledních padesáti letech
51	8. Mariánský sloup v Poličce – popis a uměleckohistorický rozbor celkové skladby
51	8.1. Urbanistická situace sloupu
53	8.2. Popis celkové stavby sloupu
59	8.3. Uměleckohistorické zhodnocení celkové skladby sloupu
62	8.4. Uměleckohistorický rozbor a vyhodnocení sochařské výzdoby sloupu
64	8.5. Ikonografický program sloupu
67	8.6. Hodnoty mariánského sloupu v Poličce z pohledu dějin umění na počátku třetího tisíciletí
71	9. Hodnoty památek – výtvarných děl – obecně
73	9.1. Umělecká hodnota
76	9.2. Estetická hodnota
76	9.3. Užitná hodnota
76	9.4. Historická hodnota
78	9.5. Možné další hodnoty památek podle Bernarda Melchiora Feildena a dalších
82	9.6. Život památky – kamenosochařského výtvarného díla

90	10. Cíle restaurování
91	11. Hodnoty poličského sloupu a jejich zachování jakožto cíl restaurování
94	12. Interdisciplinární restaurátorský průzkum
94	12.1. Stručný přehled historických oprav (zásahů na památce)
97	12.2. Paspport – označení částí a prvků památky pro potřeby interdisciplinárního restaurátorského průzkumu
99	12.3. Nálezová situace
104	12.4. Dokumentace současného stavu statue
104	12.4.1. Černobílá fotografie
105	12.4.2. Barevná fotografie
106	12.5. Dokumentace poškození a změn
113	12.6. Petrologické vyšetření
118	12.7. Hydrogeologický průzkum
118	12.8. Statický posudek – založení mariánského sloupu v Poličce
120	12.9. Salinita – obsah vodorozpustných solí v kameni
122	12.10. Biologický průzkum
124	12.11. Analýza použitých tmelů
128	12.12. Průzkum nečistot na povrchu kamene a zkouška čištění
129	12.13. Nasákavost kamene
131	12.14. Ultrazvuková transmise
133	12.15. Průzkum luminiscenčních jevů po nabuzení UV světlem
136	12.16. Laserové 3D skenování – dokumentace
140	12.17. Historické povrchové úpravy kamenosochařských památek
143	12.18. Vyhodnocení interdisciplinárního restaurátorského průzkumu
144	12.19. Závěrečná shrnutí základních poznatků průzkumu a provedených zkoušek ve vztahu k formulování koncepce a cílů restaurování
148	12.20. Adjustace
152	13. Přílohy – exkurzy
153	13.1. Restaurátorský záměr 2012
165	13.2. Závazné stanovisko 2012
169	13.3. Usnesení městské rady o odstranění havárie sloupu
172	13.4. Restaurátorský záměr havárie 2013
189	13.5. Závazné stanovisko 2013
193	14. Seznam vyobrazení
197	15. Výběrová literatura
199	16. Resumé / Resümee / Resume
202	17. Medailony autorů