

1. Das Untersuchungsgebiet.....	5
1.1. Allgemeine Daten und geographische Lage.....	5
1.2. Raum und Wirtschaftsstruktur	7
2. Projektaufbau und derzeitiger Stand	8
2.1. Aufbau	8
2.2. Auflistung der bisher in die Untersuchung miteinbezogenen Gemeinden und Betriebe.....	9
2.3. Darstellung der für den zweiten Teil der Studie geplanten Arbeiten	10
3. Bisherige Ergebnisse	11
3.1. Aufbau eines kooperativen Netzwerkes in Südböhmen	11
3.2. Umweltorganisation und Umweltgesetzgebung in der Tschechischen Republik	13
3.3. Regional/kommunaler Bereich.....	16
3.3.1. Allgemeine Beschreibung	16
3.3.2. Wasserversorgung	17
3.3.2. Abwasserentsorgung	18
3.3.2.1. Allgemeiner Überblick	18
3.3.2.2. Exemplarische Untersuchung der Kläranlage Trebon	19
3.3.3. Wasserqualität der Flüsse in der Region	28
3.3.5.1. Luzznice - Lainsitz.....	28
3.3.5.2. Stropnice	28
3.3.5.3. Nezarka	28
3.3.4. Abfallentsorgung und Deponien	30
3.3.4.1. Überblick über die Region	30
3.3.4.2. Exemplarische Darstellung der Abfallwirtschaft in Ceske Velenice	31
3.3.4.2.1. Darstellung des bisherigen Entsorgungssystems	31
3.3.4.2.2. Vorschläge zur Systemoptimierung	39
3.3.4.2.3. Bürgerbezogene Abfall-Öffentlichkeitsarbeit	42
3.3.5. Energieversorgung und Verbrauch	47
3.3.5.1. Allgemeiner Überblick	47
3.3.5.2. Exemplarische Darstellung der Energiesituation in Ceske Velenice	49
3.3.5.2.1. Ist-Zustand der Energieversorgung.....	49
3.3.5.2.2. FernwärmeverSORGUNG der Stadt Ceske Velenice	52
3.3.5.2.3. Sonstige Gebäudeheizungen in Ceske Velenice	59
3.3.5.2.4. Luftemissionen.....	61
3.3.5.2.5. Lösungansätze zur Verbesserung der Energiesituation	64
3.3.6. Umweltprobleme der Gemeinden aus der Sicht der Betroffenen.....	68
3.3.1.1. Stadtgemeinde Ceske Velenice	68
3.3.6.2. Stadtgemeinde Trhové Sviny	69
3.3.6.3. Stadtgemeinde Borovany	70
3.3.6.4. Stadtgemeinde Tebon	73
3.3.6.5. Gemeinde Novosedly	74
3.4. Bisherige Ergebnisse der Erhebungen in Industriebetrieben	76
3.4.1. Eisenbahnwerkstätte Ceske Velenice ZOS (Zeleznici opravny a strojirny)	78
3.4.1.1. Allgemeine Angaben zum Betrieb	78
3.4.1.2. Beschreibung des Betriebes unter Umweltgesichtspunkten.....	78
3.4.1.3. Beschreibung der wichtigsten Rückstände und deren Verbleib	82
3.4.1.4. Abfallbehandlungs- und -entsorgungsanlagen.....	83
3.4.1.5. Energieversorgung und -verbrauch	84
3.4.1.6. Wasserversorgung,-verbrauch und -behandlung.....	84
3.4.1.7. Zusammenfassendes grobes Input/Output-Schema	86
3.4.2. Skloform a.s. in Nova Ves nad Luzznicí	88
3.4.2.1. Allgemeine Angaben:	88
3.4.2.2. Beschreibung des Betriebes unter Umweltgesichtspunkten.....	88
3.4.2.3. Beschreibung der wichtigsten Rückstände	89
3.4.2.4. Darstellung der Energieversorgung.....	90
3.4.2.4.1. Grobabschätzung der Istdaten	90
3.4.2.4.2. Maßnahmen zur Verringerung der Umweltbelastungen.....	92

3.4.3.	Firma CALOFRIG a.s. Borovany (Stammwerk)	98
3.4.3.1.	Allgemeine Angaben zum Betrieb	98
3.4.3.2.	Energieversorgung	99
3.4.3.3.	Abwasser.....	100
3.4.3.4.	Abfallsituation.....	101
3.4.3.5.	Input/Output-Übersicht.....	101
3.4.4.	Firma CALOFRIG a.s. Zweigwerk Calofrig Nova Ves nad Luzini.....	103
3.4.4.1.	Allgemeine Angaben zum Betrieb	103
3.4.4.2.	Umweltprobleme im Betriebsablauf	104
3.4.4.3.	Input/Output-Übersicht.....	105
3.4.5.	Jihoceske drevarske zavody Suchdol (JDZ) a.s.....	107
3.4.5.1.	Allgemeine Angaben zum Betrieb	107
3.4.5.2.	Energieversorgung	108
3.4.5.3.	Abfallwirtschaft.....	109
3.4.5.4.	Wasserwirtschaft	109
3.4.5.5.	Input/Output-Schema	110
3.4.5.6.	Ausblick	111
3.4.6.	Jihoceske Energetice Zavod Majdalena (JCE-Slouparna)	114
3.4.6.1.	Allgemeine Angaben zum Betrieb	114
3.4.6.2.	Produktionsablauf und damit verbundene Umweltprobleme	114
3.4.6.3.	Energieversorgung	115
3.4.6.4.	Wasserversorgung	115
3.4.6.5.	Input/Output-Schema	116
3.4.6.6.	Ergebnis bisheriger Recherchen.....	117
3.4.7.	Sklarny C. Kristal in Chlum á Trebon	120
3.4.7.1.	Allgemeine Angaben zum Betrieb	120
3.4.7.2.	Energieversorgung	120
3.4.7.3.	Abfälle/Schlämme	120
3.4.7.	Brauerei Jihoceske Pivovary Trebon	122
3.4.7.1.	Allgemeine Angaben zum Betrieb	122
3.4.7.2.	Energieversorgung	122
3.4.7.3.	Abfallsituation.....	122
3.4.7.4.	Wasser/Abwasser.....	123
3.4.7.5.	Grobes Input/Output-Schema.....	124
3.4.8.	Otavan Trebon -Bekleidungsherstellung (Oberbekleidung)	125
3.4.8.1.	Allgemeine Angaben zum Betrieb	125
3.4.8.2.	Energieversorgung:	125
3.4.8.3.	Abfallsituation.....	126
3.4.8.4.	Wasser und Abwasser	127
3.4.8.5.	Grobes Input/Output-Schema	127
3.4.8.6.	Ausblick	127
3.4.9.	LAZNE TREBON Kurhaus	128
3.4.9.1.	Allgemeine Angaben zum Betrieb	128
3.4.9.2.	Energieversorgung	128
3.4.10.	Fa. Rekord, Trohve Sviny	129
3.4.10.1.	Allgemeine Angaben zum Betrieb	129
3.4.10.2.	Energieversorgung	129
3.4.10.3.	Abfallsituation.....	129
3.4.10.4.	Abwässer	129
3.4.10.5.	Grobes Input/Output-Schema	130
3.4.11.	GAMA a.s., Trhove Sviny	131
3.4.11.1.	Allgemeine Beschreibung des Betriebes	131
3.4.11.2.	Abfallwirtschaft	132
3.4.11.3.	Abwasser und sonstige Emissionen	132
3.4.11.4.	Energieversorgung	132
3.4.11.5.	Grobes Input/Output-Schema	133

3.5. Geplanter Internationaler Wirtschafts- und Innovationspark (IWIP) Gmünd - Ceske Velenice.....	134
3.5.1. Sustainability und Kreislaufwirtschaft.....	135
3.5.2. Kreislauforientierte Anforderungskriterien an den IWIP-Gmünd.....	137
3.5.2.1. Ressourcenverbrauch	137
3.5.2.2. Energieversorgung	138
3.5.2.3. Abfallentsorgung.....	138
3.5.2.4. Verkehr und Transport	138
3.5.3. Umsetzungsvorschläge.....	139
3.5.3.1. Planung und Verbauung.....	140
3.5.3.2. Energie.....	141
3.5.3.3. Emissionen (fest, flüssig, gasförmig)	142
3.5.3.4. Verkehr und Transport	143
3.5.3.5. Allgemeine Organisationsstruktur	143
3.6. Ist- Situation in der Land- und Teichwirtschaft	146